

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室
TEL	03-5253-8111 内線42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 4月12日

リコール届出番号	1655	リコール開始日	平成18年 4月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 渡辺 捷昭 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（巻取装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席用座席ベルトの巻取装置内部の部品に製造不良のものがあるため、ロック機構のギヤセンサ端部とガイドホルダが干渉し、座席ベルトを引き出せないことがある。そのため、当該ベルトが装着できず、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席の座席ベルトを対策品と交換する。		
不具合件数	236件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1655のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-UZS190	GS430	UZS190-5007190～UZS190-5012656 平成17年 7月27日～平成17年12月26日	2,096	
	DBA-GRS191	GS350	GRS191-0001015～GRS191-0005136 平成17年 7月27日～平成17年12月27日	4,107	
	DBA-GRS196		GRS196-0001007～GRS196-0001457 平成17年 7月27日～平成17年12月23日	445	
	DBA-GSE20	IS250	GSE20-2000013～GSE20-2006828 平成17年 9月29日～平成17年12月16日	1,191	
			GSE20-5000020～GSE20-5009069 平成17年 8月23日～平成17年12月20日	1,604	
	DBA-GSE25	IS250	GSE25-2000000～GSE25-2000383 平成17年 9月16日～平成17年10月24日	8	
			GSE25-5000014～GSE25-5003463 平成17年 9月 1日～平成17年12月16日	252	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GSE21	IS350	GSE21-2000001～GSE21-2002328 平成17年 9月28日～平成17年12月14日	536	
			GSE21-5000019～GSE21-5004447 平成17年 8月19日～平成17年12月21日	870	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 7月27日～平成17年12月27日	(計11,109台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります