



改善箇所説明図



不具合の内容

前席座面にあるシートヒーターのエレメント部への電気配線の取りまわしに不適切なものが
あるため、乗降時に度重なる圧力負荷がエレメント部にかかった場合、当該エレメント部の
一部が損傷し、最悪の場合、座面の一部が焦げるおそれがある。

改善措置の内容

- ・ 全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。
- ・ 注 : は取り付け部品を示す。
- ・ 識別 : シートフレームに白色ペイントを塗布する。