

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月10日

リコール届出番号	外-1345	リコール開始日	平成18年10月11日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ダイムラー・クライスラー・コーポレーション ダイムラー・クライスラー日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 ハンス・テンペル TEL:0120-086-880 ホームページ：http://www.chrysler-japan.com/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(方向指示器コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面方向指示器の作動を制御するコントロール・ユニットのプログラムが不適切なため、当該方向指示器の点灯状態を認識しないものがある。そのため、当該方向指示器が故障した場合、運転者に作動状態を表示する装置が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コントロール・ユニットの制御プログラムを更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅にNO.外-1345ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-PT24	PTクルーザー	1A8F4B8B16T216861～1A8F4B8B56T260152 平成17年9月16日～平成18年3月20日	805	
	GH-LX35	300C	1C3AAB3G65H581989～1C3H9E3G16Y161647 平成16年12月20日～平成18年7月24日	383	
	GH-LX57		1C3AAE3H95H583990～1C3H9E3H76Y158776 平成16年12月20日～平成18年7月6日	315	
	GH-LE35T	300C ツーリング	1A8FCE7V16Y151318～1A8FCE7V26Y163770 平成18年5月4日～平成18年7月26日	65	
	GH-LE57T		1A8GCE7236Y151332～1A8GCE7216Y161695 平成18年5月4日～平成18年7月14日	70	
		不明	300C SRT8	1C3H9E3W86Y131651～1C3H9E3W26Y138904 平成18年3月1日～平成18年7月6日	32
	(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月20日～平成18年7月26日	(計1,670台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。