

改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

不具合発生箇所

ステアリング・コラムのコンビネーション・スイッチにおいて、ワイパ及びウィンドウ・ウォッシャ作動用電気配線被膜の耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、被膜が早期に損傷するものがあり、被膜が剥がれ、最悪の場合、配線が断線し、ワイパ又はウィンドウ・ウォッシャが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。

識別： ワイパ・アーム取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。