


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リアハブの製造管理が不適切なため、製造工程において材料に異物が混入し、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断し、車輪が脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、リアハブを正規品と交換し、併せて周辺部品を新品と交換する。

識別

ハブキャップに、白ペイントを塗布する。