


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、クラッチリリースレバーの強度が不足しているため、クラッチ操作によりレバーに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該レバーが変形し、クラッチが切れなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該レバーを対策品と交換する。

識別 : 改善済車両には、車台番号打刻型式左上の位置に黄色ペイントを塗布する。