

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42353  
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月4日

リコール届出番号	1940	リコール開始日	平成19年10月4日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 取締役社長 森 郁夫 問い合わせ先：お客様相談部 TEL 0120- 052- 215		
不具合の部位(部品名)	乗降口(ドアロック装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部右側ドアのドアロック装置において、構成部品に成形不良のものがあるため、ドアを閉めようとしても、ドアロックが開錠位置で止まることがある。そのため、ドアが閉まらなくなることがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ドアロック装置の製造番号を確認し、対象の場合には良品に交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 1940のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-RN1 ABA-RN1	ステラ	RN1-010768 ~ RN1-043765 平成18年 7月26日～平成19年 5月29日	30, 686台	
	DBA-RN2 ABA-RN2		RN2-005747 ~ RN2-017239 平成18年 7月26日～平成19年 4月 9日	11, 479台	
	DBA-RC1 ABA-RC1	R2	RC1-094998 ~ RC1-098015 平成19年 3月17日～平成19年 7月 9日	1, 013台	
	DBA-RC2 ABA-RC2		RC2-037580 ~ RC2-037863 平成19年 3月17日～平成19年 5月 8日	244台	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 7月26日～平成19年 7月 9日	(計 43, 422台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。