


改善箇所説明図



エンジンコントロールユニットのソフトウェアのプログラムが不適切なものがある。そのため、最悪の場合、NO_xの排出量が規制値を上回るおそれがある。

<改善方法>

全車両、当該プログラムを対策プログラムに変更する。

<識別>

エンジンコントロールユニット上部に白ペイントを塗布する。