

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年11月20日

リコール届出番号	外-1444	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー社 問い合わせ先：フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトの溶接部の加工処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該溶接箇所には亀裂が発生し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落して走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを良品と交換するとともに、プロペラシャフト・ホルダーを新品と交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1444のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9540322K491461～WDB9540322K842501 平成12年5月24日～平成15年7月28日	169	
			WDB9540422K757358～WDB9540422K840602 平成14年7月15日～平成15年7月28日	17	
			WDB9340322K819071～WDB9340322L012939 平成15年4月23日～平成17年5月30日	248	
			WDB9340422K848014～WDB9340422K871551 平成15年10月8日～平成15年12月18日	6	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年5月24日～平成17年5月30日	(計440台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。