

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月29日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 2012 | リコール開始日 | 平成19年11月30日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253] | | |
| 不具合の部位（部品名） | 燃料装置（燃料パイプ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料装置において、燃料パイプの形状が不適切なため、エンジンの振動等により、亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料パイプを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 海外市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2012のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---|------------|----|
| スズキ | CBA-TA74W | エスクード | TA74W-100014～TA74W-100343 平成18年6月2日～平成18年8月31日 | 330 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | TA74W-100014～TA74W-100343 平成18年6月2日～平成18年8月31日 | (計330台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。