



改善箇所説明図



代表機種: ZX125W



運転室断面図

基準不適合箇所

運転者席の右側面ガラスにオプションに関する銘板(注意銘板、操作銘板等)を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。そのため、運転者の視野を妨げるおそれがある。

改善内容

全車両、銘板の貼付位置を点検し、適合していない場合は適合する位置に張り直す。

識別: 外観上、銘板の有無にて容易に識別が可能なので、特別な識別の追加は必要ない。