



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンク取付金具の強度が不足しているものがあるため、車体の振動等により当該金具に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンク取付金具を確認し、不具合品が装着されている場合は対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT42」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。