



改善箇所説明図



ディーラーオプション部品として販売した大型ルーフエンドスポイラにおいて、形状が不適切なため、自動車の最外側からウイング側端部までの寸法が小さく、エア・スポイラに係る保安基準を満足していない。

改善の内容

全車両点検し、当該スポイラが装着されている車両は、スポイラを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内ネームプレート車両右側に黄色ペイントを塗布する。