



改善箇所説明図



上図から改善箇所のみを表示した図



● 基準不適合箇所

リヤサスペンションにおいて、ショックアブソーバ内部のシール部が損傷しているため、ショックアブソーバのオイルが漏れることがある。そのため、緩衝機能が低下し、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

● 識別

対策済み車両には、ショックアブソーバー下部表面に白ペイントマークを塗布する。

● 改善内容

全車両、リヤサスペンションを良品と交換する。