

船舶事故等調査報告書（軽微）

1	船舶事故	計	34件
2	船舶インシデント	計	8件
		合 計	42件

平成23年7月29日

運輸安全委員会

船舶事故等調査報告書（軽微）一覧

（函館事務所）

- 1 水上オートバイ M J - X L
1 2 0 0 L T D 水上オートバイ
7 6 0 R Z 衝突
- 2 貨物船 DAMANT A 沈没

（横浜事務所）

- 3 漁船第三十三幸漁丸運航不能（機
関損傷）
- 4 貨物船 ZHONG HUI 乗揚
- 5 ヨットしおかぜVIペンゴ運航阻害
- 6 モーターボート新洋丸運航阻害
- 7 油タンカー第八富士宮丸衝突（橋
桁）
- 8 モーターボートまんぼう運航不能
（舵故障）
- 9 モーターボート J e t F i n の
り養殖施設損傷
- 10 石灰石運搬船拓洋丸漁船海星丸衝
突

（神戸事務所）

- 11 練習船海王丸引船らいちょう衝突
- 12 液化ガスばら積船菱英丸ケミカル
タンカーYEOSU PIONEER NO.3 衝突
- 13 貨物船第一摂津丸衝突（岸壁）
- 14 貨物船第三十六親力丸乗揚

（広島事務所）

- 15 漁船誠英丸モーターボート第2大
和丸衝突
- 16 漁船海幸丸転覆

- 17 漁船鍛丸潜水者負傷
- 18 漁船中出丸漁船共進丸衝突
- 19 漁船第二千鳥丸運航不能（機関損
傷）
- 20 旅客船共栄丸運航阻害
- 21 貨物船 FORTUNE WING 引船第二十
五洞海丸台船K 2 0 0 2 衝突
- 22 モーターボート第二ジェイソン丸
乗揚
- 23 ケミカルタンカー万栄丸ケミカル
タンカー第十七恭海丸衝突
- 24 押船第八勘成丸はしけ第八勘成号
乗揚
- 25 貨物船鐵笠丸灯浮標損傷
- 26 貨物船第二 三栄丸衝突（岸壁）
- 27 押船早鞆丸バージようこう乗揚
- 28 旅客船ニュー豊予衝突（棧橋）
- 29 漁船大福丸定置網損傷
- 30 遊漁船第五金宝丸モーターボート
征優丸衝突
- 31 漁船松孝丸乗揚

（門司事務所）

- 32 貨物船灘吉丸乗揚
- 33 貨物船正鳳丸漁船 3 0 2 TAE
CHUNG 衝突
- 34 漁船第八しんこう丸乗揚
- 35 貨物船第二鈴鹿丸乗揚
- 36 貨物船 FU YUAN 浮ドック臥蛇II衝
突
- 37 貨物船盛輝 2 1 乗揚
- 38 プレジャーモーターボート
Eternal Virtue II 海苔網損傷

(長崎事務所)

- 39 貨物船新星丸乗揚
- 40 砂利運搬船高洲川丸乗揚

(那覇事務所)

- 41 プレジャーボート飛鳥Ⅱ運航阻害
- 42 旅客船リゾート・アイランド・カ
ヤマ運航阻害

船舶事故等調査報告書

平成23年6月30日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011神第42号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成23年1月6日 18時00分ごろ	
発生場所	阪神港大阪第2区の安治川河口 大阪府大阪市大阪北港口防波堤灯台から真方位070° 1,550m付近 (概位 北緯34° 39.4′ 東経135° 25.8′)	
事故等調査の経過	平成23年3月3日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第一撰津丸、499トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 133268、撰津海運株式会社（船舶所有者）、瀬戸海運有限会社（船舶借入人）</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体 なし 岸壁 亀裂及びセメント剥離	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、資材約45tを積載し、船首約1.9m、船尾約3.7mの喫水で阪神港大阪第2区の安治川河口の岸壁に着岸作業中、平成23年1月6日18時00分ごろ、球状船首部が岸壁に衝突した。	
その他の事項	安治川河口の岸壁付近には、約4ノットの潮流があった。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風力 4、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、阪神港大阪第2区の安治川河口の岸壁に着岸作業中、潮流に圧流されたことから、同岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が、阪神港大阪第2区の安治川河口の岸壁に着岸作業中、潮流に圧流されたため、同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	