




改善箇所説明図




不具合発生箇所



ヒューズ N o 53 or N o 57

GM製シボレートレイルブレイザー専用のキセノンヘッドライト装置の電気回路が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、車両側ヘッドライト用電気回路のヒューズが溶断し、ヘッドライトが点灯しなくなるおそれがある。



対策リレーハーネス

改善の内容
全車両、対策用ハーネスを追加装着する。

注) [] は対策部品を示す。