

## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

13インチスチールホイールに装着するホイールカバーにおいて、当該ホイールカバーの外径がスチールホイール（Bフランジタイプ）の外径より若干大きいため、走行によりタイヤの側面とホイールカバーの縁部が干渉してずれるものがある。そのため、ホイールカバーがエアバルブを損傷させ、空気漏れが発生するおそれがある。

### 改善の内容

全品を代替品と交換する。