## 建設現場へのモニターカメラ設置に関する試行工事

| 工事名                      | 地整(事務所)名                | 工事場所       | 工期                 | アンケート 実施工事 |
|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| 森吉山ダム本体建設第1工事<br>(第1期)   | 東北地方整備局<br>森吉山ダム工事事務所   | 秋田県北秋田郡森吉町 | H14.3~<br>H18.3    | 0          |
| 森吉山ダム本体建設第2工事<br>(第1期)   | 東北地方整備局<br>森吉山ダム工事事務所   | 秋田県北秋田郡森吉町 | H14.3~<br>H18.3    | 0          |
| 矢切函渠その2工事                | 関東地方整備局<br>首都国道事務所      | 千葉県松戸市     | H15.3~<br>H18.3    | 0          |
| 金沢共同溝発進立坑工事              | 関東地方整備局<br>横浜国道事務所      | 神奈川県横浜市磯子区 | H14.3~<br>H17.3    | 0          |
| 横川ダム本体建設Ⅰ期工事             | 北陸地方整備局<br>横川ダム工事事務所    | 山形県西置賜郡小国町 | H15.3~<br>H17.3    | 0          |
| 美和ダム再開発分派堰工事             | 中部地方整備局<br>三峰川総合開発工事事務所 | 長野県長谷村     | H13.3~<br>H17.3    | 0          |
| 白屋地区<br>地すべり対策工事 他       | 近畿地方整備局<br>紀の川ダム統合管理事務所 | 奈良県吉野郡川上村  | H17.4~<br>H20.7    | *          |
| 射場山堰堤工事                  | 近畿地方整備局<br>六甲砂防事務所      | 兵庫県神戸市北区   | H15.3.~<br>H18.6   | *          |
| 大井谷掘削他工事                 | 中国地方整備局<br>出雲河川事務所      | 島根県出雲市     | H15.3~<br>H17.3    | *          |
| 東広島・呉道路<br>下三永トンネルエ事     | 中国地方整備局<br>広島国道事務所      | 広島県東広島市    | H17.2~<br>H18.3    | *          |
| 国道33号砥部道路<br>拾町交差点改良事業   | 四国地方整備局<br>松山河川国道事務所    | 愛媛県砥部町     | H15.3~<br>H19.3    | 0          |
| 熊本208号新玉名大橋下部<br>工(P5)工事 | 九州地方整備局<br>熊本河川国道事務所    | 熊本県玉名市     | H16.8~<br>H17.5.31 | 0          |

<sup>※</sup>モニターカメラを設置してから時間が十分経過していない工事等については、アンケートは実施していない。