


芋川流域の状況(H19.7.16撮影)
～平成16年中越地震による河道閉塞箇所～

ひがしたけざわ
東竹沢

対策後



災害関連緊急砂防
等事業などにより
整備

被災直後



平成16年中越地震河道閉塞状況