



## ロープ破断状況



ストランド破断部位  
かご最上階（7階）停止位置



ストランド切れ状況  
（かごを最上階から約1桁下にずらした位置）



図の塗りつぶし部分が欠落した状態となっていた