


ストランド破断部位 コンコース階 エレベーターシャフト内



ストランド破断状況

(大阪市公表資料及び

日本エレベーター製造(株)が大阪市に提出した調査報告書より)

恵美須町駅エレベーターピット内機器配置及びロープ取替後の写真

ロープガイド

ロープ



ロープ取替後



マシンカバー取り付け

マシン

出入口扉部



(大阪市公表資料)