

○指定確認検査機関の確認物件から抽出したマンション等103件の調査について

平成19年6月27日現在

調査対象	調査対象数	調査済み							調査中
		偽装あり			誤り等あり				
		耐震性		問題なし	耐震性				
		○	×		○	×			
指定確認検査機関の確認物件からのサンプル調査	103	0	0	0	26	25	1 ^{※1}	77	0

(財)日本建築防災協会の調査では、15件について構造図と構造計算書の不整合や、不自然な構造計算のモデル化など構造計算に疑問があるとの指摘。

※1 是正工事済

○既存分譲マンション等の耐震性のサンプル調査について

平成19年6月27日現在

調査対象	調査対象数	調査済み							調査中
		偽装あり			誤り等あり				
		耐震性		問題なし	耐震性				
		○	×		○	×			
既存マンション等のサンプル調査	389	1	0	1 ^{※2}	23	21	2 ^{※1※3}	278	87

(財)日本建築防災協会の調査では、40件について構造図と構造計算書の不整合や、不自然な構造計算のモデル化など構造計算に疑問があるとの指摘。

関係特定行政庁において、これを踏まえ、その他の物件を含めた最終的な検証を行うこととしている。

※1 是正工事済 1物件を含む

※2 榊田村水落設計が設計等に関与した物件の調査対象物件(重複)

※3 静岡市内の分譲マンション(RC造 10階建て 36戸)