

緊急点検においてストランド破断が見つかったエレベーターの概要

| 定期検査等を行っていた社 | 都道府県 | 市区町村 | 建物用途 | 緊急点検 | | | 直近の定期検査等 | |
|--------------|------|------|-------|----------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | 実施日 | 指摘詳細 | 是正状況 | 実施日 | 検査等の結果 |
| 東芝エレベータ(株) | 大阪府 | 大阪市 | 共同住宅 | H19.6.21 | 主索3本中、1本の主索でストランド破断あり | ロープ交換 | H18.12.18 | 指摘なし |
| (株)日立ビルシステム | 埼玉県 | 所沢市 | 共同住宅 | H19.6.28 | 主索3本中、1本の主索でストランド破断あり | ロープ交換 | H18.12.7 | 指摘なし |
| (株)日立ビルシステム | 大阪府 | 大阪市 | 飲食店 | H19.6.20 | 主索3本中、1本の主索でストランド破断あり | ロープ交換 | H18.9.7 | 指摘なし |
| フジテック(株) | 東京都 | 江東区 | 共同住宅 | H19.6.25 | 主索4本中、1本の主索でストランド破断あり | ロープ交換 | H19.5.28 | 指摘なし |
| フジテック(株) | 福岡県 | 福岡市 | 工場・倉庫 | H19.6.21 | 主索5本中、1本の主索でストランド破断あり | ロープ交換 | H19.1.5 | 指摘なし |