

国空機第 1 3 1 7 号
平成 1 9 年 3 月 1 5 日

株式会社エアーニッポンネットワーク 整備部長
エアーセントラル株式会社 整備部長
日本エアコミューター株式会社 整備部門担当役員
琉球エアーコミューター株式会社 専務取締役
オリエントアルエアブリッジ株式会社 整備部長
天草エアライン株式会社 整備部長

} 殿

航空局技術部長

ボンバルディア式DHC-8 系列型機の整備規程の改定について

本年 3 月 1 3 日に高知空港において発生したボンバルディア式DHC-8-400 型機の航空事故については、現在航空鉄道事故調査委員会による原因調査が進められているところであるが、調査の過程において前脚ドア開閉機構の一部のボルトが脱落していることが発見されたとの報告を受けている。

貴社におかれては、同日発行したTCD-7074-2007にしたがって緊急点検を実施して頂いているところであるが、当該ボルトの脱落の原因がさらに明らかにされるまでの間は、繰り返し点検を強化する必要がある。

したがって、当分の間、前脚ドア機構の詳細点検をA整備時に実施するよう、整備規程を改定されたい。