
令和6年度現地技術検証結果

令和7年10月20日 国土交通省 港湾局 計画課



令和6年度現地技術検証実施の背景



「次世代高規格ユニットロードターミナル検討会」で示された取組の一環として、令和6年度は主にカメラ 撮影による技術を用いた「シャーシ・コンテナ位置管理等システム」の開発及び技術検証を実施した。

背景・課題

●将来的なトラックドライバーの労働力不足の問題により発生 するモーダルシフト需要に対応するために、内航フェリー・ RORO 船ターミナルの機能強化としてシャーシ・コンテナ位置 管理等を行うシステムの導入による荷役の効率化が求めら れている。

次世代高規格ユニットロードターミナル検討会 とりまとめの概要



現状·課題

2024年問題 等への対応

ターミナル

機能強化に

向けた当面

の課題

- 内航フェリー・RORO船による輸送は、特にドライバーの実労働時間の短縮に効果があり、環境負荷低減に寄与するとともに、災害 時には緊急輸送手段として利用可能であるなど、国内物流を維持する上で極めて重要
- ・既に、船舶輸送スペースの確保が困難な場合や、ターミナルが狭隘で非効率な荷役となっている例も多い。
- 2024年度からのトラックドライバーの時間外労働の上限規制等により労働カ不足の問題が顕在化する中、モーダルシフトの受け皿 となる内航フェリー・RORO船のターミナル機能強化が急務。
- 1) 船舶大型化等に対し、岸壁やシャーシ・コンテナ置き場等の港湾施設が必ずしも十分に整備されていない
- 2)ターミナル内のシャーシ・コンテナの位置管理等が十分なされておらず、ドライバーが引き取りにきた牽引用シャーシ・コンテナの探 索に時間を要する等、荷役の効率化が求められている
- 3) モーダルシフト促進等に向け、港周辺に、トラックからトレーラーに貨物を積み替える小口貨物積替施設や、農産物等のコールド
- チェーンに対応するための<u>リーファープラグが不足</u>している 4) <u>災害発生時の緊急物資輸送等に際し、船会社が、港湾への係留可否判断を行うための情報が十分に整理されておらず、入手に</u>

時間を要している

基本的な 考え方

今後の取組


- ドライバー労働力不足に対応するため、モーダルシフトの受け皿 となることができるよう、今後の輸送需要に対応したターミナルの 規模の確保や生産性の向上を図る。
- 荷役効率化に向けた情報通信技術等の導入に向けて、官民共 同で課題解決に取り組む。
- 1) 船舶大型化等に対応した岸壁等の港湾施設の整備推進(規模
 - の拡張や集約化を含む)
 - 2)モーダルシフト輸送需要を踏まえたシャーシ・コンテナ置き場 小口貨物積替施設及びリーファープラグの整備促進
 - 3)シャーシ・コンテナの入退場管理及び位置管理等を行うターミナ ル管理システムの開発及びその効果等の検証実施
 - 4) 緊急物資輸送等が円滑に行われるよう、係留に必要な情報を サイバーポート上で閲覧できるよう機能を改修




技術検証の実施内容

- ●次世代ユニットロードターミナル検討会では、技術 の成熟度、適用可能性及び入退場管理、車両 損傷確認、位置管理を同一技術で統一すること のメリットに鑑み、カメラ撮影による技術の検討を 進めることが適当であると整理された。
- ●このため、令和 6 年度は主にカメラ撮影による技 術を用いた「シャーシ・コンテナ位置管理等システ ムⅠの開発及び技術検証を実施した。


令和6年度の現地技術検証に用いたシステムの機能概要



- 令和 6 年度に開発した「シャーシ・コンテナ位置管理等システム」は、ターミナルでの荷役業務の効率化を目指し、シャーシ・コンテナ等のヤードへの入場・乗船~下船・退場までの業務を対象としたものである。
- 当該システムは、①入退場管理機能、②車両損傷確認機能、③シャーシ・コンテナ位置管理機能の3つの機能を有している。




シャーシ・コンテナ位置管理等システム利用イメージ



● 「シャーシ・コンテナ位置管理等システム」では、入退場口で車両の車番情報をキーとして、損傷状況データ やカメラでの追跡による最終駐車位置等の情報を一元管理する。



現地技術検証概要(1/2)




● 令和6年12月から令和7年3月にかけて、敦賀港(RORO船ターミナル)及び大阪港(フェリーターミナル)において、現地技術検証を実施した。

	共通
技術検証の目的	✓ シャーシ・コンテナ位置管理等システムの有効性等を確認する
	✓ エラー低減・精度向上の方法やエラー対応方策、システムに対する現場の意見や要望からさらなる改善 を検討する
	✓ システム導入前後の業務量を比較することで、システム導入による業務削減時間(効果)を試算する
技術検証期間	令和6年12月~令和7年3月

	敦賀港(RORO船ターミナル)	大阪港(フェリーターミナル)
技術検証場所	敦賀港鞠山南地区 (近海郵船RORO船ターミナル)	大阪南港コスモフェリーターミナル (さんふらわあターミナル(大阪)第 2 ターミナル)


現地技術検証概要(2/2)



● 敦賀港と大阪港では、入退場ゲート設備の設置状況およびゲートの運用、車両損傷確認の実施有無や 降雪・積雪状況等の現地技術検証環境が異なる。

		敦賀港(RORO船ターミナル)	大阪港(フェリーターミナル)
参	加者	近海郵船(株)他	(株)商船三井さんふらわあ他
	入退場ロゲ−ト設備	遮断機あり	なし
	入場口	2 レーン (基本的に停車して入場手続き)	2 レ−ン(停車せず20km/h程度で退場)
技	退場口	1レ−ン(停車せず10km/h程度で退場)	1 レ−ン(停車せず20km/h程度で退場)
技術検証環境	車両損傷確認	実施有	実施無
証	その他		
境	検証期間中の降雪・積雪	あり	なし
	データ通信手法	ローカル5G	LTE
	入退場カメラ電源	商用電源	太陽光発電+バッテリー駆動

技術検証環境等@敦賀港(RORO船ターミナル)



● 敦賀港の技術検証では、入退場管理用のカメラ2台と車両損傷確認用のカメラ8台、LiDAR 8台、 追跡用のカメラ20台、乗下船用の三脚カメラ2台を設置した。

①入退場管理機能


■入退場口で、トレーラーの車番などの車両情報を カメラで自動読み取りを実施。

②車両損傷確認機能

■入退場口にて、車両外観画像及びLiDARによる 点群データを記録。

③シャーシ・コンテナ位置管理機能

■ヤード内において、シャーシ・コンテナをカメラで追跡 し、シャーシ・コンテナの駐車位置を記録。












技術検証環境等@大阪港(フェリーターミナル)



● 大阪港の技術検証では、入退場管理用のカメラ2台、追跡用のカメラ4台、乗下船用の三脚カメラ2台 を設置した。

①入退場管理機能

■入退場口で、トレーラーの車両情報とコンテナ番号 をカメラで自動読み取りを実施。

②車両損傷確認機能

業務未実施のため、検証対象外

③シャーシ・コンテナの位置管理機能

■ヤード内において、シャーシ・コンテナをカメラで追跡 し、シャーシ・コンテナの駐車位置を記録。










技術検証項目



● 主たる技術検証項目は、開発したシステムの精度の確認、システムの安定性や復旧時間・応答速度等、 システム導入の効果(業務削減時間)の3項目である。

技術検証項目

- I. ①入退場管理、②車両損傷確認、③シャーシ・コンテナ位置管理の各システムの 精度の確認
- Ⅲ システムの安定性や復旧時間・応答速度等
- III. システム導入の効果(業務削減時間)

<ターミナル管理システムのイメージ>

①入退場管理機能


入退場時に車両情報を自動読み取り ゲートハウス 搬出入ゲート 前方カメラで 停車ライン カメラでシャーシ ナンバー読取り

②車両損傷確認機能

到着時、シャーシ画像を自動撮影



③シャーシ・コンテナ位置管理機能




※認識対象の車番






- a: ナンバープレート4桁部
- b: ナンバープレート全体
- c: コンテナ№









● 「入退場管理」「車両損傷確認」「シャーシ・コンテナ位置管理」の各業務にかかるシステムの精度、環境条件・運用条件による課題を確認した。また、システム導入により一定の業務時間削減効果等が見込まれることを確認した。

杉	美証項目	検証結果	環境条件・運用条件による課題
システム精度	入退場管理 機能	 ■ a.ナンバープレート4桁の車番認識率の検証結果 (敦賀港)平均認識率:90% ・入場口:85%・退場口:95% (大阪港)平均認識率:85% ・入場口:83%・退場口:88% ● b.ナンバープレート全体認識率:65%(敦賀港) ● c.コンテナ№認識率:86%(敦賀港) 	 設置場所によっては車番認識率が低下する場合があった 通過する車両速度により車番認識率が低下する場合があった 雨・雪の付着、雪の映り込み、積雪時に車番認識率が低下する場合があった
	車両損傷 確認機能	 ・ 以下条件において、10mm程度までの損傷を検知可能 ▶ LiDARと損傷確認対象の測定距離:2.0m~2.5m ▶ LiDARと損傷確認対象の測定角度:30°以下 	● 雨・雪の付着・直射日光の入射時に認識率が低 下する場合があった
	シャーシ・コン テナ位置 管理機能	● 車両追跡率の検証結果 (敦賀港) <u>79%</u> (大阪港) <u>93%</u>	設置場所によっては車両追跡率が低下する場合があった 雨・雪の付着、雪の映り込み、積雪時に車両追跡率が低下する場合があった
システムの 安定性等 <u>応答速</u>		● <u>応答速度等の問題はなし</u>	
実証後コメント ✓ 仕様や精度の要件の解像度が高まっているところである		✓ 仕様や精度の要件の解像度が高まっているところであるため、継	続して検討・検証していきたい

【敦賀港·大阪港】業務時間削減効果




● 「入退場管理」「シャーシ・コンテナ位置管理」の業務において、以下の削減効果が見込まれる。



^{*1:}上記削減効果および1日の作業回数は、検証対象港湾の一つである「敦賀港」「大阪港」の検証を基に試算。*2:敦賀港の入退場口におけるナンバープレート4桁の平均車番認識率。*3車番認識率×車両追跡率で算出。

(参考)シャーシ引き取り時間に及ぼすヤード特性の影響



● 過去のヒアリング結果から、ヤード特性がシャーシ引き取り時間に影響することが確認されており、ヤードが 分散したり、利用が逼迫しているターミナルでは、シャーシの引き取りに最大1時間を有するケースもあった。

敦賀港

令和6年度 検証港

博多港

大阪港*3

ヤード 特徴

<見つけやすい&取り出しやすい>

- ヤードが分散せず、一箇所にまとまっている
- シャーシ縦列駐車が発生していない

<見つけるのが困難>

● ヤードが分散している


<取り出すのが困難>

ヤード内が逼迫しており、シャーシが縦列 駐車されている



シャーシ 引き取り*1

時間



約16分



最大1時間程度*2



具体的な所要時間は未確認


*1:入場から退場までに要する時間。

^{*2:}第4回次世代高規格ユニットロードターミナル検討会「資料1-2 内航フェリー・RORO船運航事業者等への現地ヒアリング調査結果」より抜粋。


^{*3:}令和6年度技術検証ターミナルとは異なるターミナル。

今回の検証環境でシステム導入を行った場合の費用

管理用追跡カメラ



- 今回の検証環境でシステム導入を行った場合の費用は、機器・設置費用等込みで約1.2億円程度と見 込まれる。
- なお、通信規格や車両損傷確認でのLiDARの採用の有無等により、システム導入費用は変動する。



今回の検証環境でシステム導入を行った場合の運用保守費用

国土交通省

● 今回の検証環境でシステム導入を行った場合の運用保守費用は、約600万円~1,700万円程度と見込まれる。

検証環境 シャーシ 659g (内、K空車 104会) 発電 12合 316.6 150 158.43 ローカル5Gエリア カメラ×4台 HEIGHER (入退場ゲート カメラ×10台/Lider×8台設置 : 照明塔 (H=20m) (入退場管理/車両損傷確認用) ※位置管理用カメラを各4台設置 : 三脚カメラ設置予定 ②車両損傷確認サーバー ③位置管理サーバー C棟·D棟 母主発出しヤー (船出入口入退場管理用) : ローカル5Gアンテナ設置位置 : ローカル5Gアンテナカバーエリア


港湾 規模	面積	4.8ha
	岸壁の深さ	9m
	岸壁の長さ	220m
	入退場用カメラ	2台
システム 諸元	車両損傷確認用カメラ	18台
	シャーシ・コンテナ位置 管理用追跡カメラ	22台

運用保守費用 (参考額)

※青太与	字部の構成にて検証		
	A. 入退場管理システム	約50~340万円	_ 以下のオプションによって
システム費用	B- i .車両損傷確認システム (カメラのみ)	約115~340万円	変動 ・リモート監視 (死活監視 ^{※1}) ・問い合わせ対応
	B- ii .車両損傷確認システム (カメラ + LiDAR)	約250~870万円	 現地オンサイト保守^{※2} (1~2回/年) システム保守運用/サー バー保守運用^{※3}
	C. 位置管理システム	約115~340万円	八一床 1 建用 ~~~
ワ 無 一 線 ク ネ	a. ローカル5Gシステム	約150万円/年	
費り用ト	b. 60GHz帯高速無線LAN	約30万円/年	
	青太字部合計	約565~1,700万円	

- ※2 故障発生時に現地に駆け付けて現地で故障修理を行うこと
- ※3 本来システムを運用している方に成り代わり、システムの運用状況 (CPU利用率やディスク利用率等) を把握し、システムに不具合を発生させないよう予防保全をはかる提案等を行うこと

令和6年度現地技術検証のまとめ:成果と課題



- 技術検証で対象とした「入退場管理」「車両損傷確認」「シャーシ・コンテナ位置管理」では、一定の認識 精度が確保可能であることを確認した(業務に支障を来さない場所でのカメラ設置、運用の変更を伴わ ない状況下での実施)。
- 実際のシステム導入にあたっては、カメラ設置位置や運用の工夫により、認識精度の向上が可能。
- システム導入により、トラックドライバーのシャーシ探索時間の削減など、業務効率化に寄与することを確認した。



技術検証結果

- 技術検証で対象とした「入退場管理」「車両損傷確認」「シャーシ・コンテナ位置管理」では、一定の認識精度が確保されることを確認した。
- LiDARを用いた車両損傷確認では、 10mm程度の損傷までは検知が可能であることが分かった。



成果(目標值達成後)

● 目標値を達成した場合、「入退場管理」 「車両損傷確認」「シャーシ探索」に係る業 務所要時間を大きく削減するポテンシャル を有することを確認した。



課題

- カメラの台数等によっては、システム導入コスト・運用/保守コストが高額になる可能性がある。
- カメラ設置場所や天候条件等により精度 が左右される(特に雪の影響を受ける)。



その他

- ターミナル毎に機材の最適な設置位置等 を工夫する必要がある。
- 地理的条件、港湾施設の状況等に応じて、カメラ以外の技術を用いたシステムが最適となる場合も考えられる。