

事務連絡
令和元年 12 月 10 日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について （土砂崩壊による死亡事故）

本年 12 月 4 日、山口県周防大島町発注の下水道管路の布設工事において、軽量鋼矢板を建て込むため、作業員が掘削面に立ち入ったところ、掘削側面の土砂が崩壊し、作業員が土砂に埋もれて死亡するという事故が発生しました（別紙参照）。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等についてヒアリングを行う予定です。


また、当事故をもって、今年度の死亡事故発生件数が 4 件となり、昨年度と比較すると 2 件の増となりました。年末に向けて工事は繁忙期となり、作業が増えるとともに工事事故の件数も増加しております。各下水道管理者におかれましては、引き続き、安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただきますようお願いいたします。

下水道工事における土砂崩落事故 (R1.12.4 山口県大島郡周防大島町)


- 発生日：令和元年12月4日（水）午後2時頃
- 発生場所：山口県大島郡周防大島町大字東三蒲地内
- 報道：新聞（地方版）に掲載あり
- 工事概要：下水道管布設工事
開削工 L=174.0m、取付管推進工 L=14.0m
- 事故内容：下水道管路の布設工事において、軽量鋼矢板を建て込むため、掘削深1.6mの掘削面に入り中腰で作業していたところ、側面の土砂が崩壊し全身が土砂で埋まった。

【状況図】

<断面図>



<平面図>



【状況写真】

