

事務連絡
令和元年 5 月 15 日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について
（はさまれによる死亡事故）

令和元年 5 月 11 日（土）、茨城県発注の下水道管路の布設工事において、下水道管路布設後の埋め戻し作業中、バックホウで砂を投入していたところ、バックホウ前方の地盤が崩落し、バックホウが前のめりになった際に、バケットと簡易土留（切梁）との間に作業員が挟まれ、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等についてヒアリングを行う予定ですが、各現場における安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。


- 発生日：令和元年5月11日(土) 午前9時30分頃
- 発生場所：茨城県稲敷郡阿見町吉原 S33街区
- 報道：あり
- 工事概要：下水道工事 L=1278.5m
 - 雨水管φ450~700 L=356.0m
 - 污水管φ200 L=922.5m
 - 人孔築造工(雨水) N=10基
 - 人孔築造工(污水) N=22基

■ 事故内容 県施行の区画整理事業地内における県発注下水道管布設工事で、汚水管理戻作業中、バックホウ前方の地盤が崩れ、バックホウが傾き、深さ3mの土留内の作業員が下がってきたバケットと土留切梁の間にはさまれ被災した。

【発生場所】



【罹災状況】



【状況写真】

