



改善箇所説明図



注：[] は追加部品を示す。



〔 幼児専用車において、運転席と後部座席との間にある隔壁取付用パイプ締付ボルトの位置が不適切なため、急な制動時等に幼児が当該ボルトに接触して負傷するおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、隔壁取付用パイプ締付ボルト部に樹脂製カバーを追加する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。