

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年9月5日

改善対策届出番号	578	改善対策開始日	令和元年9月6日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 西川 廣人 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	アシストグリップ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、助手席側アシストグリップ取付部に補強板を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	UD-DHW41 ABG-DHW41	「シベリアン」	DHW41-030109～DHW41-050459 平成17年1月26日～平成25年12月16日	141	
	UD-DVW41 ABG-DVW41		DVW41-030079～DVW41-050235 平成16年12月16日～平成25年9月21日	20	
	ABG-DJW41		DJW41-040218～DJW41-050055 平成23年12月26日～平成25年9月14日	4	
	KK-BVW41		BVW41-000659～BVW41-021176 平成11年6月23日～平成16年4月14日	22	
	KK-BHW41		BHW41-001338～BHW41-020967 平成12年4月26日～平成15年10月16日	20	
	PA-AHW41		AHW41-030378～AHW41-035957 平成17年6月15日～平成19年6月11日	19	
	PA-AVW41		AVW41-035263～AVW41-035289 平成18年9月1日～平成18年10月12日	2	
	PDG-EHW41		EHW41-040154～EHW41-041003 平成20年9月30日～平成23年3月29日	5	
	PDG-EVW41		EVW41-040130～EVW41-040722 平成20年12月11日～平成23年6月11日	3	
	PDG-ECW41		ECW41-040016 平成22年11月3日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
いすゞ	UD-SDHW41 ABG-SDHW41	「ジャーニー」	DHW41-735013～DHW41-740118 平成18年9月8日～平成23年10月11日	8	
	ABG-SDVW41		DVW41- 740002 平成20年4月10日	1	
	KK-SBVW41		BVW41-700053～BVW41-700153 平成11年10月19日～平成12年9月27日	22	
	(計 16 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年6月23日～平成25年12月16日	(計 268 台)	

備考) 本件は、運転席側アシストグリップで、平成31年4月11日付け届出番号「572」にて改善対策の届出を行ったものですが、特装車両の助手席側アシストグリップについても同様の改善処置の届出を行うものです。