


改善箇所説明図



左前ドライブシャフトにおいて、焼き入れ処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用を続けると当該シャフトが折損し、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左前ドライブシャフトを良品に交換する。

識別：ID プレートにピンク色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。