


## 改善箇所説明図



運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、予防的措置として、エアバッグインフレーターを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

識別：IDプレートに水色のシールを貼付する。

注：  は交換する部品を示す。