


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

ターレット式構内運搬自動車において、車両の走行速度及び加減速を制御するためのアクセラレータの組立が不適切なため、アクセルレバーの操作時にアクセラレータの動作不良が生じ、アクセルレバーを放しても減速せず走行し続けるおそれがある。

### 改善内容

全車両、アクセラレータを良品と交換する。

### 識別

改善実施済車には、車両背面バックレスト側面の中間位置辺りに No.4799 のステッカーを貼り付ける。