


## 改善箇所説明図



排気ブレーキにおいて、エンジン制御用コンピュータ内の制御プログラムが不適切なため、下り坂を走行中に排気ブレーキが作動しない場合がある。そのため、必要な減速度が得られず、保安基準第12条（制動装置の基準）に抵触する。

### 改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータ内の排気ブレーキ制御プログラムを対策仕様に修正する。  
あわせて、当該制御プログラムの修正を可能にするトランスレートコンピュータに交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。