

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年12月16日

改善対策届出番号	606	改善対策開始日	令和2年12月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	その他（後方カメラ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パーキングサポートブレーキシステムにおいて、後方カメラ制御プログラムが不適切なため、後退時に歩行者を検知できない場合がある。そのため、衝突被害軽減ブレーキが正常に作動しないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、後方カメラ制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
レクス	3BA-VXFA50	「LS500」	VXFA50-6005933～VXFA50-6006050 令和 2年10月23日～令和 2年11月20日	64	
	3BA-VXFA55		VXFA55-6001384～VXFA55-6001396 令和 2年10月29日～令和 2年11月12日	8	
	6AA-GVF50	「LS500h」	GVF50-6006313～GVF50-6006481 令和 2年10月23日～令和 2年11月20日	76	
	6AA-GVF55		GVF55-6005825～GVF55-6005874 令和 2年10月29日～令和 2年11月18日	19	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年10月23日～令和 2年11月20日	(計167台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。