


改善箇所説明図



コンビネーションメータにおいて、後席シートベルト警報制御プログラムが不適切なため、POWER ON時に後席乗員のシートベルトが非装着の状態の後席シートベルト警報が表示されない。そのため、協定規則第16号の技術的な要件に適合しない。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータの後席シートベルト警報制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：運転者席側ドア上側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。