


## 改善箇所説明図



注：□はプログラムを修正する部品を示す。

排出ガス発散防止装置において、エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、ターボチャージャから故障診断結果がエンジン制御コンピュータに送信されない状態となっている。そのため、ターボチャージャが故障してもエンジン警告灯が点灯しない。

### 改善の内容：

全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車台番号先頭桁の上に黄色ペイントを塗布する。