


改善箇所説明図



注： は対策する箇所を示す

不具合の内容

燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、製造工程で素材に塗布する接着剤が不足しているものがある。そのため、接着が不十分な箇所から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクのシリアル番号を確認し、該当する場合は燃料タンクを良品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段左側に黄ペイントを塗る。