

改善箇所説明図



基準不適合箇所

ESP コントロールユニット

注: は対策プログラムに書き換える部位を示す

横滑り防止装置(ESP)において、ESP コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、高速操舵を繰り返し行う試験においてタイヤに過大な応力がかかり安定して走行できないおそれがあるため、基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する