



改善箇所説明図



農耕トラクタのアクセルペダル戻しスプリングにおいて、製造上の工程が不適切なものがある。そのため、トラクタ使用中に同スプリングが破損し、アクセルペダルから足を離してもペダルが戻らず、速度が低下しなくなるおそれがある。なお、クラッチとブレーキの操作を行うことにより、車両を停止させることはできる。

改善の内容:

全車両、アクセルペダルの戻しスプリングを対策品に交換する。

改善後の識別:

下図の場所(アクセルペダル裏、車両右側)に白色マーキングを実施する。

