


改善箇所説明図



注: はプログラムを書き換える部位を示す

後付け用品として販売したドライブレコーダーにおいて、電源の制御プログラムが不適切なため、ドライブレコーダーの電源供給が断たれると、その直前の約4秒間の記録が録画ファイルに保存されない。

改善の内容

ドライブレコーダーの電源の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 作業が完了した製品は、液晶モニターの設定画面で表示させることができるプログラムのバージョンが、2.1.303-8 以上であることにより識別する。