


## 改善箇所説明図



方向指示器において、ウィンカスイッチ構成部品の材料管理が不適切なため、正規と異なる材料で製造されたものがある。そのため、スイッチ内部に浸入した雨水等により構成部品が腐食し、最悪の場合、腐食が進行して部品が破損すると、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ウィンカスイッチを良品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。