


改善箇所説明図



樹脂製燃料タンクにおいて、溶着設備の管理が不適切なため、燃料タンクとインレットパイプの接合面が溶着不良となっているものがある。そのため、当該接合面がはがれて、給油時や満タン時に燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。