


改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、前照灯において、走行用とすれ違い用の自動制御が作動中である状態を計器内に表示しない。そのため、自動制御状態であることを運転者が判別できない。

改善の内容

全車両、インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムを更新する。
識別：助手席ドアボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。