


改善箇所説明図



注: は対策プログラムに書き換える部位を示す

助手席の着座検知装置において、エアバッグコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、作動が停止することがある。そのため、人が着座しているにもかかわらず着座を検知しないため、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する