


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」



不 具 合 部 品



は、トランスミッションコントロール
モジュールを示す。

<不具合の状況>

トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアが不適切なため、他のコントロールモジュールと通信不良が発生し、通信不良を検出した場合、警告灯が点灯しないことがある。そのため、予期せぬ状況でコーナリング時に本来の性能が発揮できないなどの影響が出るおそれやエンジン始動後にパーキングロックが解除されないことにより、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。