

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年1月21日

リコール届出番号	外-3342	リコール開始日	令和4年1月21日
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan 株式会社 代表取締役社長 デイビッド・ジョン・フェインステイン 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	車体（フロントトランク第二ラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントトランクにおいて、第二ラッチの取付部の設計が不適切なため、仕様にあった嵌合がされていないものがある。そのため、運転者が意図せず第一ラッチを開放した場合、第二ラッチが機能しないことにより、フロントのトランクフードが開放し、ドライバーの視界を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当する部品の取付検査を行い、適切な取付状況に修正をする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-3342）を貼付する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコールの車台番号の範囲及び制作期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SWL1S	Model S	5YJSB7H2XFFP77877～5YJSB7E2XFF109064 平成27年5月28日～平成27年10月10日	176	
テスラ	ZAA-SL2SA	Model S	5YJSB7H23FFP69183～5YJSB7E12GF138230 平成27年7月23日～平成28年5月26日	98	
テスラ	ZAA-SWL2SA	Model S	5YJSB7S22FF087193～5YJSB7E45GF139656 平成27年5月28日～平成28年6月11日	27	
テスラ	ZAA-SWL2S2A	Model S	5YJSB7H29FFP77322～5YJSB7E48FF093030 平成27年6月9日～平成27年9月30日	84	
テスラ	不明	Model S	5YJSB7E10HF177450～5YJSB7E4XLF404274 平成29年1月4日～令和2年7月17日	967	
テスラ	(計5型式)	(計1車種)	(制作期間の全体の範囲) 平成27年5月28日～令和2年7月17日	1,352	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。