


改善箇所説明図



後付用品として販売したグリップウォーマーにおいて、スロットルグリップの強度が不十分のため、車両を起こす際などに当該グリップを少し回転させた状態で外側方向へ引っ張ると、過大な力が加わり、亀裂が生じることがある。そのため、当該グリップを操作する時に引っ掛かり、最悪の場合、エンジン回転数の上昇・下降ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、スロットルグリップへ加わる力を軽減させるため、エンドグリップを対策品と交換する。また、スロットルグリップを点検し、亀裂が認められる場合は新品と交換する。

注： は交換する部品を示す。

： は亀裂が認められる場合に交換する部品を示す。