

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年2月10日

リコール届出番号	外-3353	リコール開始日	令和4年2月11日	
届出者の氏名又は名称	Honda Vietnam Co., Ltd. 社長 三原 大樹		製作国 : ベトナム社会主義共和国 製作者名 : Honda Vietnam Co., Ltd. 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジン制御コンピュータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のエンジン制御コンピュータにおいて、コンデンサの選定が不適切なため、ノイズ耐力が不足しているものがある。そのため、O2センサが断線した際にエンジン警告灯が点灯しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータを対策品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BJ-JK03	「Dio110」	JK03-1000009～JK03-1002162 令和2年11月27日～令和3年10月4日	2,058	
			JK03-1100007～JK03-1102466 令和2年11月27日～令和3年10月5日	2,357	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月27日～令和3年10月5日	(計4,415台)	