

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 令和4年2月28日

改善対策届出番号	改 639	改善対策開始日	令和4年2月28日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (フロントレーダーセンサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントレーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがある。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントレーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットを対策プログラムへ書き換える。 なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う： - 販売店に入庫して診断機により実施する。 - 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーション メッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
BMW	3BA-JR20S	「BMW 523i」	WBA72AG020CF24169 ～ WBA72AG060CF83807 令和2年8月18日 ～ 令和2年11月16日	6	
			WBA72AG040WW87661 ～ WBA72AG060WW99844 令和2年7月1日 ～ 令和2年10月19日	6	
			WBA72AG050WX00272 ～ WBA72AG0X0WX01143 令和2年10月21日 ～ 令和2年10月28日	2	
	3DA-JF20	「BMW 523d xDrive」	WBA52BH080CE77256 令和2年6月30日	1	
			WBA52BH080CF25208 ～ WBA52BH020CF71391 令和2年8月19日 ～ 令和2年10月9日	6	
			WBA52BH080WW91823 ～ WBA52BH060WW92582 令和2年8月31日 ～ 令和2年9月3日	2	
			WBA52BH090WX00304 令和2年10月21日	1	
			WBA52BL050CE77156 令和2年6月29日	1	

BMW	3DA-JF20	「BMW 523d xDrive」	WBA52BL010CF22089 ～ WBA52BL080CF86825 令和2年7月31日 ～ 令和2年10月28日	9	
			WBA52BL040WW85668 ～ WBA52BL070WW99998 令和2年6月30日 ～ 令和2年10月20日	10	
			WBA52BL070WX00163 ～ WBA52BL080WX00947 令和2年10月21日 ～ 令和2年10月27日	2	
3LA-JA20PH	「BMW 530e iPerformance」	WBA12AG0X0CE91086 ～ WBA12AG080CE99705 令和2年7月1日 ～ 令和2年7月27日	65		
		WBA12AG020CF27675 ～ WBA12AG020CF88184 令和2年8月25日 ～ 令和2年10月29日	32		
3BA-JS30	「BMW 540i xDrive」	WBA72BJ000CF42118 ～ WBA72BJ080CF80342 令和2年9月8日 ～ 令和2年11月10日	4		
		WBA72BJ010WW99510 ～ WBA72BJ060WW99566 令和2年10月16日	2		
		WBA72BJ030WX00012 ～ WBA72BJ070WX01566 令和2年10月20日 ～ 令和2年10月30日	8		
3DA-JP20	「BMW 523d xDrive ツーリング [※] 」	WBA52BN030CF12760 ～ WBA52BN090CF88015 令和2年7月23日 ～ 令和2年11月2日	21		
3BA-JT20T	「BMW 530i ツーリング [※] 」	WBA32BM070CF10972 ～ WBA32BM040CF86049 令和2年7月22日 ～ 令和2年10月27日	11		
3BA-JT30	「BMW 540i xDrive ツーリング [※] 」	WBA72BM0X0CF44650 令和2年9月10日	1		
3BA-TY20	「BMW X3 xDrive20i」	WBA26DP010N122189 ～ WBA26DP090N122716 令和3年9月2日 ～ 令和3年9月6日	3		
3DA-UZ20	「BMW X3 xDrive20d」	WBA12BZ0X09H43015 ～ WBA12BZ0509H43049 令和3年7月26日 ～ 令和3年8月5日	8		
		WBA12BZ0309J23023 ～ WBA12BZ0809J42084 令和3年8月13日 ～ 令和3年9月8日	70		
		WBA16BZ070N121495 ～ WBA16BZ030N124846 令和3年8月30日 ～ 令和3年9月20日	109		
3LA-TS20	「BMW X3 xDrive30e」	WBA62DP0409J32446 ～ WBA62DP0009J54086 令和3年8月23日 ～ 令和3年9月13日	36		
3BA-TY30	「BMW X3 M40i」	WBA82DP0409J29605 ～ WBA82DP0009J41265 令和3年8月19日 ～ 令和3年9月2日	4		
		WBA86DP010N123837 ～ WBA86DP070N124653 令和3年9月10日 ～ 令和3年9月16日	3		
3CA-UZ7230	「BMW X3 M40d」	WBA22DN0X09J20464 ～ WBA22DN0509J41674 令和3年8月12日 ～ 令和3年9月7日	19		
		WBA26DN050N106323 ～ WBA26DN060N124183 令和3年8月26日 ～ 令和3年9月13日	10		
3BA-2V20	「BMW X4 xDrive30i」	WBA32DT0809J20678 ～ WBA32DT0709J50013 令和3年8月12日 ～ 令和3年9月2日	16		
3DA-VJ20	「BMW X4 xDrive20d」	WBA32CA0909J22856 ～ WBA32CA0X09J54246 令和3年8月13日 ～ 令和3年9月14日	216		
3BA-2V30	「BMW X4 M40i」	WBA42DT0309J20737 ～ WBA42DT0909J53600 令和3年8月12日 ～ 令和3年9月9日	22		
7BA-82CH44	「BMW M5」	WBS82CH010CE79168 ～ WBS82CH050CE98161 令和2年7月3日 ～ 令和2年7月13日	2		
		WBS82CH000CF01127 ～ WBS82CH090CF86372 令和2年7月14日 ～ 令和2年11月5日	34		
3BA-JS44	「BMW M550i xDrive」	WBA12BK0X0CF12662 ～ WBA12BK040CF82223 令和2年7月23日 ～ 令和2年11月25日	6		
ZAA-42DU44	「BMW iX3 M Sport」	WBY42DU0X0S133882 ～ WBY42DU020S294310 令和3年8月31日 ～ 令和3年12月14日	219		
18 型式	19 車種	(製作期間の全体範囲) 令和2年6月29日 ～ 令和3年12月14日	計 967 台		

(備考) 本件は、令和3年10月14日付け届出番号「改-626」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。