


改善箇所説明図



不具合の内容

主制動ブレーキ内部のプレートに適切な加工が施されていないため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使い続けると当該プレートが損傷して、最悪の場合、ブレーキを踏んでも十分な制動力が発生しなくなり、車体が停止できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、適切に加工したプレートで構成されたブレーキに交換を行う。

識別

車体番号打刻の内側にリコール No ステッカーを貼り付ける。